

BIURO RZECZOZNAWCÓW

mgr inż. Radosław Nowak

Numer uprawnień Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RS 001491

Rzecznik certyfikowany nr 599/13 w zakresie kompetencji „CA” i „CC”
wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczników Samochodowych, posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068

FHU „MOTO-EKSPERT” Radosław Nowak, ul. Nowoosiedłowa 21 09-402 Płock

Tel. kom. 535 192 245

e-mail: Radoslaw.Nowak7@wp.pl

Wycena numer: WI6077K

z dnia: 2021/04/12

Rzecznik : mgr inż. Radosław Nowak, CRS599/13/16, RS 001491

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Szczegółowe oględziny z natury, kopia dowodu rejestracyjnego SERIA DR/BAP 3658830 informacje przedstawiciela Zleceniodawcy, Instrukcja nr 1/2016, oraz dokumentacja fotograficzna, która stanowi integralną część niniejszej oceny.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2021

Marka: TOYOTA

Model pojazdu: RAV 4 2.0 TD MR`04

Wersja: Luna 4x4

Nr rejestracyjny: WI6077K

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy

VIN: JTEHG20V106053918



Nr INFO-EKSPERT

037-00776

Data pierwszej rejestracji

2004/06/18

Data wa no ci badania technicznego

2021/08/12

Miejsce ogl. dzin

07-410 Ostrołęka
mazowieckie

Wskazanie drogomierza

224957 km

Okres eksploatacji pojazdu (04/06/18-21/04/12)

202 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

czarny 2-warstwowy typu uni

Oznaczenie typu

DM2

Dop. masa całkowita

1930 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe

Konstrukcja

samono na

Jednostka napędowa

z zapłonem samoczynnym

Pojemność / Moc silnika

1995 ccm / 85kW (116KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

4 / rz. dowy / 16

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

4x4

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

7500 PLN

w tym VAT (23,0%) 1402,44 PLN

ZAŁĄCZNIKI

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1 Wycena wartości - druk podstawowy2 Kalkulacja Audatex - Naprawa konieczna (bieżąca)3 Dokumentacja fotograficzna |
|---|

CERTYFIKOWANY RZECZoznawca SAMOCHODOWY
CRS 599/13; RS001491
mgr inż. Radosław NOWAK

BIURO RZECZOZNAWCÓW

mgr inż. Radosław Nowak

Numer uprawnień Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju RS 001491

Rzecznik certyfikowany nr 599/13 w zakresie kompetencji „CA” i „CC”
wydany przez Centrum Certyfikacji Rzeczników Samochodowych, posiadające
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 068

FHU „MOTO-EKSPERT” Radosław Nowak, ul. Nowoosiedlowa 21 09-402 Płock

Tel. kom. 535 192 245

e-mail: Radoslaw.Nowak7@wp.pl

WYCENA Nr: WI6077K

z dnia: 2021/04/12

Rzecznik : mgr inż. Radosław Nowak, CRS599/13/16, RS 001491

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA WYCENY

Szczegółowe oględziny z natury, kopia dowodu rejestracyjnego SERIA DR/BAP 3658830 informacje przedstawiciela Zleceniodawcy, Instrukcja nr 1/2016, oraz dokumentacja fotograficzna, która stanowi integralną część niniejszej oceny.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2021

Marka:	TOYOTA	Model pojazdu:	RAV 4 2.0 TD MR`04	
Wersja:	Luna 4x4	Nr rejestracyjny:	WI6077K	Rok prod.: 2004
Rodzaj pojazdu:	Samochód terenowy			VIN: JTEHG20V106053918

Nr INFO-EKSPERT	037-00776
Data pierwszej rejestracji	2004/06/18
Data wa no ci badania technicznego	2021/08/12
Miejsce ogl dzin	07-410 Ostroń ka mazowieckie
Wskazanie drogomierza	224957 km
Okres eksploatacji pojazdu (04/06/18-21/04/12)	202 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	czarny 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	DM2
Dop. masa całkow.	1930 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samono na
Jednostka nap dowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemno / Moc silnika	1995 ccm / 85kW (116KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rz dowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj nap du	4x4

WYPOSA ENIE STANDARDOWE (2003.11-2005.02)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dłignia zmiany biegów pokryta skór	11	Relingi dachowe
2	Fotel kierowcy z regulacją wysoko ci	12	Roleta do baga nika
3	Głó niki 4 szt.	13	Siedzenia tylne dzielone
4	Immobilizer	14	Siedzenia tylne regulowane
5	Kierownica pokryta skór	15	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Klimatyzacja	16	wiatła p/mgienne przednie
7	Kolumna kierownicy regulowana	17	Tarcze kół stalowe 16"
8	Komputer pokładowy	18	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Opony 215/70 R16	19	Zamek centralny zdalnie sterowany
10	Radioodtwarzacz CD	20	Zderzaki lakierowane

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
- 2 Lusterka zewnętrzne trznie podgrzewane i regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 3 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera
- 4 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Autoalarm	108
2	+Hak holowniczy	100

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	MICHELIN 215/70 R16 100S 4X4 ALPIN TL	4,0	83
Przednie prawe:	MICHELIN 215/70 R16 100S 4X4 ALPIN TL	4,0	83
Tylne lewe:	MICHELIN 215/70 R16 100S 4X4 ALPIN TL	4,0	83
Tylne prawe:	MICHELIN 215/70 R16 100S 4X4 ALPIN TL	3,0	90

STAN TECHNICZNY POJAZDU

UWAGI:

1. Badanie pojazdu wykonano w obecności przedstawiciela zlecniodawcy na parkingu w miejscowości 07-410 Ostrołęka ul. Berka Joselewicza 1,
2. Wykonano i załączono fotografie.
3. Pojazd do badania przedstawiono w złym stanie technicznym z licznymi uszkodzeniami eksploatacyjnymi z zaawansowaną korozją na elementach pojazdu wymagających napraw koniecznych.

1. SILNIK stwierdzono następujące wady i niesprawności:

Silnik - brak możliwości uruchomienia,

2. PODWOZIE, NADWOZIE, OSPRZĘT i WYPOSAŻENIE POJAZDU- stwierdzono następujące wady i niesprawności

Próg prawy - wgnieciony - korozja,

Tarcze hamulcowe, układ hamulcowy - korozja,

Szyba czołowa - odprysk, pęknięcie,

Akumulator rozładowany,

Miska olejowa silnika - wgnieciona,

Lusterko lewe - pęknięta obudowa,

Karta rodkowa - p kni ta,

Nakładka zderzaka przedniego porysowana z lewej strony

Błotnik tylny lewy wgnieciony punktowo

Ośłona klapy bagażnika zarysowana

Nadkole PL odkształcone

Krta rodkowa zderzaka przedniego p kni ta

Ośłona lusterka lewego gł boko zarysowana

Błotnik przedni prawy wgnieciony

Ośłona dolna silnika wgnieciona i zarysowana

Podwozie pojazdu - korozja,

Układ zawieszenia - ogniska korozji,

Układ wydechowy - ogniska korozji,

3. Wn trze - zabrudzone,

KOREKTY

WARTO BAZOWA BRUTTO (203 mies.) 14 850 PLN

KOREKTA ZA WYPOSA ENIE DODATKOWE 208 PLN

Wyposa enie pojazdu powoduje powi kszenie warto ci pojazdu, gdy jest wyposa eniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielko korekty warto ci bazowej, zwi zanej z wyposa eniem dodatkowym pojazdu została okre lona na podstawie udziału tego wyposa enia w warto ci standardowo wyposa onego nowego pojazdu z uwzgl dnieniem amortyzacji pojazdu i zwi kszonej amortyzacji jego wyposa enia.

KOREKTA ZA PIERWSZ REJESTRACJ 69 PLN

Korekta uwzgl dnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego warto . Przyjmuje si , e pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2004/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesi c pó niej, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i st d wynika dodatnia korekta warto ci.

KOREKTA ZA OGUMIENIE - 1 043 PLN

Korekta uwzgl dnia wpływ stanu ogumienia na warto pojazdu. Zu ycie poszczególnych opon zostało okre lone z uwzgl dnieniem zmierzonej wysoko ci ich bie nika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zu yciu 50%.

KOREKTY RÓ NE - 6 623 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbało o pojazd

[%] Wart. [PLN]

-5,0 - 756

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan wiadomości o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawą do korekty ujemnej.

Wpływ na stan stwierdzono: zabrudzenie tapicerki siedzenia nadwozia, zabrudzone wykładziny wnętrza nadwozia, liczne zarysowania powłoki lakierowej nadwozia, liczne wgniecenia poszycia lakierowanego nadwozia, liczne odpryski powłoki lakierowej poszycia nadwozia, ślady korozji na elementach poszycia nadwozia.

Nakładka zderzaka przedniego porysowana z lewej strony

Łotnik tylny lewy wgnieciony punktowo

Ośłona klapy bagażnika zarysowana

Nadkola PL odkształcone

Kratka rodowa zderzaka przedniego po prawej stronie

Ośłona lusterka lewego gł. boku zarysowana

Łotnik przedni prawy wgnieciony

Ośłona dolna silnika wgnieciona i zarysowana

Podwozie pojazdu - korozja,

Układ zawieszenia - ogniska korozji,

Układ wydechowy - ogniska korozji,

Szczególny charakter eksploatacji -10,0 -1 512

Negatywny wpływ na wartość rynkową może mieć użycie pojazdu w nietypowych warunkach, jak to w nietypowy sposób, np.: do nauki jazdy, do jazdy sportowych i testowych, samochodu osobowego do celów zarobkowych, czy stała jazda z przyczepą przez samochód osobowy lub terenowy, itp. Wielkość korekty szacuje się w zależności od intensywności i okresu eksploatacji pojazdu w szczególny sposób.

Długotrwały przestój, pojazd firmowy

Konieczne naprawy pojazdu -23,8 -3 599

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Próg prawy - wgnieciony - korozja,

Tarcze hamulcowe, układ hamulcowy - korozja,

Szyba czołowa - odprysk, po prawej stronie,

Akumulator rozładowany,

Miska olejowa silnika - wgnieciona,

Lusterko lewe - po prawej stronie obudowa,

Kratka rodowa - po prawej stronie,

Przebieg okresowy pojazdu -5,0 - 756

Wykonanie przeglądu okresowego pojazdu, wymiana płynów eksploatacyjnych, oleju, itp.

KOMENTARZ

Nakładka zderzaka przedniego porysowana z lewej strony

Łotnik tylny lewy wgnieciony punktowo

Ośłona klapy bagażnika zarysowana

Nadkola PL odkształcone

Kratka rodowa zderzaka przedniego po prawej stronie

Ośłona lusterka lewego gł. boku zarysowana

Łotnik przedni prawy wgnieciony

Ośłona dolna silnika wgnieciona i zarysowana

Podwozie pojazdu - korozja,

Układ zawieszenia - ogniska korozji,

Układ wydechowy - ogniska korozji,

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:
7500 PLN

(słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 1402,44 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowa wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na IV-2021 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

KLAUZULE I ZASTRZEŻENIA:

1. Przedstawiając raport z wyceny rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte wady i uszkodzenia pojazdu.
 2. Opinia na temat wartości pojazdu ma znaczenie wyłącznie posiłkowe i nie może przesądzać o wysokości udzielanego kredytu, wartości umowy leasingu czy też kosztach jego zakupu lub zbycia.
 3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w treści opinii i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.
 4. Bez zgody autora opinii zabrania się jej powielania.
 5. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności badanego pojazdu lub elementów, w tym ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.
 6. Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do firmy wykonującej opinię. W przypadku konieczności wykonania oceny komisyjnej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Jednostkę wydającą opinię.
 7. Raport z wyceny wykonano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:
- Egz. Nr 1 - Zleceniodawca

CERTYFIKOWANY RZECZOWNAWCA SAMOCHODOWY
CRS 599/13; RS001491
mgr inż. Radosław NOWAK

MARKA	:	TOYOTA
TYP/MODEL	:	RAV 4 ACA/ZCA/CLA2 / MODEL PODSTAWOWY
RODZAJ SILNIKA	:	DI ESEL
NUMER REJESTRACYJNY	:	WI 6077K
NUMER NADWOZIA	:	JTEHG20V106053918
PIERWSZA REJESTR. / BADANIE	:	18. 06. 2004 / 12. 08. 2021
PRZEBIEG ODCZYTANY	:	224957 km

K O S Z T Y	N A P R A W Y	BEZ VAT	PLN	2 925.87
VAT 23.00 %			PLN	672.95
K O S Z T Y	N A P R A W Y	Z VAT	PLN	3 598.82

13. 04. 2021

MARKA	TOYOTA	RAV 4 ACA/ZCA/CLA2	MODEL PODSTAWOWY
NUMER VIN	JTEHG20V106053918	NR REJ. WI 6077K	KOD TYPU 70 48 01
WERSJA	5-DRZWI OWY	OD 07. 2003	UKŁAD KLIMATYZACJI
WYPOSA ENIE	LUSTERKO Z EL/NAST	REFLEKTORY P-MGIELNE	1995 CCM 85 KW
	5-ST SKRZYŃNIA BIEGOW	UKŁAD ABS	KOLA 6,5 J X 16
	AIRBAG KIER/PASA ERA	ZDERZAK W KOL NADW	

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA =100.00 PLN/RBG

NR POZ. KOD CZ	PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE	JC	OPER. CENA
B030	KRATA CHŁODNICZY WYB/WBUD	2	20.00
190011	AKUMULATOR WYBUD/WBUD	3	30.00
G010	SZYBA CZOŁOWA WYB/WBUD	23	230.00
743261	OCHR KRAWEDZI DRZWI PRZ P WYB/WBUD	2	20.00
743271	OCHR KRAWEDZI DRZWI T P WYB/WBUD	2	20.00
752011	LUSTERKO ZEWN L WYB/WBUD	4	40.00
151011	FILTR OLEJU WYMIANA	8	80.00
420018)	KOŁO JEZDNE P L ZDJECIE/ZALÓZ	1	10.00
420018)	KOŁO JEZDNE P P ZDJECIE/ZALÓZ	1	10.00
420018)	KOŁO PRZ WYB/WBUD	1	10.00
473101)	ZACISK HAMULCA PRZ POLUZ/ZAMOC	3	30.00
473011)	TARCZA HAMULCOWA PRZ L WYB/WBUD	2	20.00
473011)	TARCZA HAMULCOWA PRZ P WYB/WBUD	2	20.00
BRAK NR	OCHRONA SIŁNIKA WYB/WBUD	2	20.00
420018)	KOŁO JEZDNE T L ZDJECIE/ZALÓZ	1	10.00
420018)	KOŁO JEZDNE T P ZDJECIE/ZALÓZ	1	10.00
420018)	KOŁO T WYB/WBUD	1	10.00
472151)	BEBEN HAMULCOWY T WYB/WBUD	2	20.00
472151)	BEBEN HAMULCOWY T L WYBUD/WBUD	1	10.00
472151)	BEBEN HAMULCOWY T P WYBUD/WBUD	1	10.00
472021)	LINKA HAMULCA RECZN T POLUZ/ZAMOC	1	10.00
472021)	SZCZĘKI HAMULCOWE T L WYBUD/WBUD	1	10.00
472021)	SZCZĘKI HAMULCOWE T P WYBUD/WBUD	1	10.00

2116 PROG DRZWI P NAPRAWA 20* 200.00

2102 SŁUPEK B/PRÓG P ZABEZP. ANTYK. POD 2* 20.00

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOD CZ CI OPERACJA - 2-WARSTW-UNI JC

2116 PROG DRZWI P ODNOWA LAKIERU 10

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZ

KOD CZ CI OKRELENIE KOSZT. MAT.
2116 PROG DRZWI P ODNOWA LAKIERU 89.06

L A K I E R O W A N I E (według AZT)

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK 100.00 PLN/RBG		CENA
CZAS LAKIEROWANIA	10	
PRZYGOTOWANIE METAL	23	
KOŚCWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	33	330.00
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO		CENA
ODNOWA LAKIERU		89.06
STAŁA MATERIAŁOWA METAL		127.90

C Z C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.03.2021 / 03

KOD CZ	ILO	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0410		KRATA WLOTU POWIETRZ	53101 42140	128.25
1401		SZYBA CZOŁOWA KLEJ	56101 4204083	272.22
1410		USZCZ G SZYBY CZOL	56117 64010	24.40
1411		ZEST KLEJ SZYBY CZOL	PZ49I 00C1131	25.97
1413		ZEST MOC SZYBY CZOLO	PATRZ CZ. POJEDYN.	
1414	2 P	UCHWYTY SZYBY CZOŁOW	56116 22050	5.20
1415	2 P	UCHWYTY SZYBY CZOŁOW ;	56115 30100	5.34
1419		USZCZ SZYBY CZOŁOWEJ	56117 44030	26.46
1423		RAMKA OZD PRZ L	75549 42011	28.95
1424		RAMKA OZD PRZ P	75548 42011	28.95
1427		RAMKA OZD SZYBY CZOL	75531 42010	49.72
1737		LUSTERKO ZEWN L	87940 42690	151.53
7141		TARCZA HAM P L	43512 42032	85.43
7142		TARCZA HAM P P	43512 42032	85.43
7180		ZEST KLOCK HAMUL PRZ	04465 YZZCN	34.47
8041		FILTR OLEJU	90915 300038T	19.77
8065		MISKA OLEJOWA	12102 27030	214.15
8075		MASA USZCZ MISKI OL	08826 80010	41.67
9168		ZESTAW SZCZE HAMUL T	04495 42080	78.49
9629		AKUMULATOR 12V	BRAK NR	83.12U
9984		OLEJ SILNIKOWY		80.00*

K A L K U L A C J A K O C O W A						PLN	PLN

KURS PRZELICZ : 1 EURO = 4.53450 PLN							
R O B O C I Z N A B A Z A C Z A S O W A 10 JC = 1 RBG							
RAZEM		86 JC	X	100.00	PLN/RBG	860.00	
RAZEM ROBOCI ZNA						860.00
K O S Z T Y D O D A T K O W E							
ZABEZP. ANTYK. PODW							
TOTAL		2 JC	X	100.00	PLN/RBG	20.00	
RAZEM KOSZTY DODATKOWE						20.00
L A K I E R O W A N I E							
KOSZTY ROBOCI ZNY							330.00
KOSZTY MATERIAŁU							216.96
RAZEM LAKIEROWANIE						546.96
C Z C I Z A M I E N N E		1 469.52					
NORMALIA (2.0%)					29.39
RAZEM CZ CI ZAMIENNE						1 498.91
K O S Z T Y N A P R A W Y B E Z V A T						2 925.87

VAT 23.00 %							672.95
K O S Z T Y N A P R A W Y Z V A T						3 598.82

OBJA NIENIA:

U=CENA CZ CI W ZŁ PRZEL Z EUR, NETTO

* = WPROWADZONE PRZEZ U YTKOWNIKA

; = PART NO NOT VALID FOR ORDERING

)=UDZIAŁY CZASU OBJ TE W INNEJ POZYC

LICENCJA PLSV685

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

CENA -77.00 % (CZ I ZAMIENNE)

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

KN = BEZ KODU CZ CI /NR POZ. CENNIKA

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

MARKA TOYOTA RAV 4 ACA/ZCA/CLA2 MODEL PODSTAWOWY
 NUMER VIN JTEHG20V106053918 NR REJ. WI 6077K KOD TYPU 70 48 01

 NR U YTK/RZECZOZNAWCY : 310685 PLSV685 CLASSDIRECT REL 18.10
 WERSJA NUMER 50.1810.01

DATA WYLI CZENIA : 13. 04. 2021

KODY WESRSJI WYPOSA ENIA
 - WERSJA WYPOSA ENIA : B4 D9 F1 G6 I2 O1 P3 Q7 S1 V8 W9 Z8

CZ CI ZAMI ENNE/LAKI EROWANI E
 - RODZ. OPER/NR KODU/I NFO : N 1778 LO / N 2064 LO / E 1401 ----> E 1411 Z
 E 1401 ----> E 1413 Z / E 1401 ----> E 1427 Z
 N 6124 ----> E 1410 Z / E 1413 ----> E 1414 Z
 E 1413 ----> E 1415 Z / N 6124 ----> E 1419 Z
 N 6120 ----> E 1423 Z / N 6120 ----> E 1424 Z

STAWKI GODZI NOWE
 - BAZA CZASOWA : 10 JC=1 RBG
 - MECH-BLACH. : 100.00 PLN/RBG
 - LAKI EROWANI E - AZT : 100.00 PLN/RBG

KODY WARUNKOWE RF
 - KODY AKTYWNE : 22 77.00 / 51 100.00

CZ CI ZAM.
 - DATA CEN CZ CI ZAM. : 01. 03. 2021
 - DATA CEN CZ CI MASTERA: 01. 03. 2021
 - PRZELI CZONO Z : EURO
 - FAKTOR AKTUAL OD : 02. 03. 2021
 - KURS PRZELI CZEN : 4. 53450

LAKI EROWANI E
 - RODZ OPER./KOD CZ CI : LI 2116

I LO POZYCJI
 - UJ TYCH : 17
 - MUTACJI : 1

PODSUMOWANI E KALKULACJI
 ROBOC: 860.00 DODAT: 20.00 LAK : 546.96 CZ : 1 498.91
 NAPR: 2 925.87 VAT : 672.95 NAPR: 3 598.82

DANE SZCZEGÓŁOWE :
 E 1737 E 7142 E 7141 E 7180 E 9168
 E 1401 E 8065 E 8075 E 8041 E 9984
 EM 8000E 0410 E 9629 IT 2116 20 LI 2116
 UE 2102 2 N 1778 N 2064
 SYSTEM AUDATEX

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: WI6077K

z dnia: 2021/04/12

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] IV-2021

Marka: TOYOTA

Model pojazdu: RAV 4 2.0 TD MR`04

Wersja: Luna 4x4

Nr rejestracyjny: WI6077K

Rok prod.: 2004

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy









